

# Comune di Marliana

## Analisi del Patrimonio Edilizio Esistente

Data rilevamento:

27/08/2009

N° 4533_c		
Località: Margine di Momigno	Via: S.P.633 Mammianese-Marlianese	n°
<i>Dati catastali</i>		
Foglio di mappa: 2	Numero particella: 4	

### Valore storico-architettonico-ambientale:

<input type="checkbox"/>	rilevante
<input type="checkbox"/>	di valore
<input checked="" type="checkbox"/>	con elementi di valore
<input type="checkbox"/>	scarso
<input type="checkbox"/>	alcuno

### Stato di conservazione generale:

<input checked="" type="checkbox"/>	buono
<input type="checkbox"/>	medio
<input type="checkbox"/>	cattivo

### Destinazione d'uso attuale:


<input checked="" type="checkbox"/>	civile abitazione
<input type="checkbox"/>	commercio
<input type="checkbox"/>	laboratori
<input type="checkbox"/>	magazzini
<input type="checkbox"/>	ricettivo
<input type="checkbox"/>	ristorazione
<input type="checkbox"/>	uffici
<input type="checkbox"/>	altro:

### Presente al:

<input type="checkbox"/>	Catasto generale Toscano
<input type="checkbox"/>	1881
<input type="checkbox"/>	1911
<input type="checkbox"/>	1932
<input checked="" type="checkbox"/>	1945

### Elementi particolari:

CTR



Rilievo fotografico

