

Comune di Marliana

Analisi del Patrimonio Edilizio Esistente

Data rilevamento:

22/07/2009

N° 2159		
Località: Casore	Via: Sovvigno	n°
<i>Dati catastali</i>		
Foglio di mappa: 51	Numero particella: 74	

Valore storico-architettonico-ambientale:

☐	rilevante
☐	di valore
☐	con elementi di valore
☒	scarso
☐	alcuno

Stato di conservazione generale:

☒	buono
☐	medio
☐	cattivo

Destinazione d'uso attuale:


☒	civile abitazione
☐	commercio
☐	laboratori
☐	magazzini
☐	ricettivo
☐	ristorazione
☐	uffici
☐	altro:

Presente al:

☐	Catasto generale Toscano
☐	1881
☐	1911
☐	1932
☒	1945

Elementi particolari:

CTR



Rilievo fotografico

