

Comune di Marliana

Analisi del Patrimonio Edilizio Esistente

Data rilevamento:

02/07/2009

N° 1109		
Località: Marliana "Vico"	Via: Vico	n°
<i>Dati catastali</i>		
Foglio di mappa: 45	Numero particella: 205	

Valore storico-architettonico-ambientale:

- rilevante
- di valore
- con elementi di valore
- scarso
- alcuno

Stato di conservazione generale:

- buono
- medio
- cattivo

Destinazione d'uso attuale:

- civile abitazione
- commercio
- laboratori
- magazzini
- ricettivo
- ristorazione
- uffici
- altro:


Presente al:

- Catasto generale Toscano
- 1881
- 1911
- 1932
- 1945

Elementi particolari:

L'edificio in origine svolgeva la funzione di mulino, le caratteristiche costruttive specifiche inerenti a questa funzione sono quindi da considerarsi di alto valore

CTR



Rilievo fotografico

